

Registerkort för brandtorn

Läge (kommun och närmare lägesbeskrivning)				
Jönåker kommun (Lunda) 500 m Ö Källmossen.				
Tornets typ	Höjd i m	höjd ö havet i m	byggnadsår	Vaktkoja
Järn	17	81,5	1942	<input type="checkbox"/> 1-mans <input checked="" type="checkbox"/> 2-mans
Tornets ägare			Markägare	
Staten			Jönåkers häradsallmanning	
Dispositions rätt till tomtmark för torn, koja, telefonledning och väg (giltighetstid, villkor, rättigheten intecknad)				
Avtal om rätt att använda tornet (giltighetstid, villkor, rättigheten intecknad), t ex för staten, då det gäller av enskilda eller kommuner ägda torn, vidare i fråga om torn, som avses för luftbevakningsändamål				
Inventarier				
Karta; (Intill 1950 fanns även kikare; inbrott begicks i tornet och kikaren bortstals; stölden polisanmäld 1950.)				
Rikstelefon i eller vid tornet, station och nr		Lokaltelefon i eller vid tornet i förbindelse med station och nr		Avstånd i meter till närmaste rikstfn, station och nr
				400 m Lundaskog 34
Telefonledningen äges av				
Jönåkers och Oppunda Häradsallmanning.				
Anmärkningar				
Brandchef Nils Herniksson, Jönåker (Tel: Jönåker 18)				
Tornets benämning		Län		Torn nr
Bengtsberget		Södermanland		5

Sbrif nr 39, 55, 81, 1.500. 08 41611